#### JP56113879

**Publication Title:** 

METHOD AND BOX FOR MAINTAINING TEMPERATURE OF FLUID CONTROL VALVE

Abstract:

Abstract of JP56113879

PURPOSE:To maintain the temperature of a fluid control valve, by coating the fluid control valve and a pipe connected thereto, with a heat insulating material so that air freely communicates together. CONSTITUTION:A water control valve, in which a controller comprising a pilot valve 4, a pressure gauge, a strainer 16, etc. connected to a pilot pipe 3 is coupled to a valve casing 1 through the pilot pipe 3, and a pipe 2 connected to the water control valve are indirectly coated with a heat insulating material so that air freely communicates together. The air inside the coating is warmed by the heat of water flowing through the valve casing 1 and the pipe 2. The air is thus convected to maintain the temperature of the controller, the pilot pipes 3 for other pipes, etc.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Courtesy of http://v3.espacenet.com

BEST AVAILABLE COPY

### (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## ⑫公開特許公報(A)

昭56-113879

f) Int. Cl.<sup>3</sup>F 16 K 49/00 27/12 識別記号

庁内整理番号 7114-3H 7711-3H **公**公開 昭和56年(1981)9月8日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

#### **図流体制御弁の保温方法及びその保温凾**

②特

顧 昭55-15676

20出

願 昭55(1980)2月12日

加强 明 者 山崎定芳

神戸市須磨区高尾台 2 丁目12番 5 号

⑪出 願 人 山崎定芳

神戸市須磨区高尾台2丁目12番

5号

#### 明.细 書

1. 舞踊の名称

流体制御弁の保湿方迄及ひその保温画.

- 2. 特許讚取の範囲
  - 1 流体制御井と該流体制御井を接続した管点の周囲を空気が自在に連過するように断熱材をもつて被覆し、よ記被覆内の空気を流体制御井本体と接続した音の有する温度の熱エネルギー加温対流を配させ、流体制御弁を保温することを持数とする流体制御弁の保温方法。
  - 2. 流体制御弁と酸流体制御弁を協機した等との周囲を空気の自在に連過するように断熱するもつて形成した函片をもつて組立構成することを特徴とする流体制御弁の保温画。

  - 4. 函於 & 管軸方向 II 上下組合世組立權 成 3 名 持許請求 N 範囲才 2 項記載 n 流体制御舟 n 保 溫 如。

#### 3. 英酮の鲜细な短明

この発用は、流体を輸送する客に接続された制御弁が冷めたい外気に晒されてその制御弁の 1 都分又は全体が漂結して断電の性能の他下や所家の核能を失うるの事故を防止の保温方法なびその保温表に関する。

流体制御午后 体减压并 水位調整并 緩衝逆止并 电磁振作并差压 鲷 整年自動 南闭井 定流量年至方 ひに緊急癌断井等が水等の流体を輸送する音に 数引く接続使用すれているか。 その背とは、一次 例マは二次側時には一次側二次側等の管内圧力 **の変化学により流体制作の核能が自動的に働く** 二九方流体制物并对自 ように構成されている。 動的に働くために、上紀の圧力差化を井体に設 けた射御装置ならむに調整据 未装置等にきゅん いる細い口経の水圧を伝いるパイロットパイプ は外気温が零度以下になると客易に凍結するを めによ記りように摺のしている流体制御弁は直 た性能位下や移能が止ってしない青の流体輸送 11.東大なる支撑を来して来た。

13. イ 井本体と刺繍装置調整指示答置なびこ

れらを連絡するやイロットやイプは 夫を悔な酬ご なに新見材を直接被覆する法方が一般的に行は れているか、この場合には并を作の湿度の熟工 ネルキーを他の各種装置やパイロットルイプに 独给出来なれ そのヒにパイロットパイプは細く て表いうもに切部の水は主として圧力を伝り作 用かも目的であるから流速は描かなく、そのため に外気後水のC以下になると参与に凍結して流 **拝制御弁の核能を失ってしう等の実用上の拘罰** 実を持つている ローギ本体,制御装置,調整装置 ′なびこれらも連結するかりロットや1プモー特 直接断熱材で披露しその中に電熱ヒータを内装 し流体制御并全体を加熱する方法が用いるれる か この方たいは実際が数をしか断る現場で実 税有自止は物理的又は 经济的止实税困難及条件 かえい写の问題をかあり これらもに接続し流 作制御弁も使用する立場の人達から上記法律制 御井の別無又は保認等の国額長の解決すること と次く零組出め続けて 来后。

思と遮断されているから外点湿に影響されることはない。ロー制律并(II) はと流れる水は結と乱流で流れるのでその制御井(II) は効率よくその流れている水の湿度に暖めらられれ気湿が水温より低い場合披電内の空気は制御井(II) と養(2)により暖められては流を記して自動的に制御調整装置立むにも他イロットや1で(3) は確実に制御弁(II)は流れている水湿血くまで暖められる。ハー従って徙来の水制物弁殊温が流と異なり保温効果は顕著である上に電源や電照に一系一を必要としないのですが明め水流体制統弁はこれまでの物理的経済的な同難を冷易に確実に解決し得ることが出来る。

本発明の方法は水以外の流体を輸送する答に 接続されている各種の制御井の保温にも適用出 まる

実施例-2 特許請求の範囲オで項カる項 記載の流体制矩件の保温函をオる国ないしオリ 団に基づいて説明する

水制物(Ha) と該水制物(Ha) E 接级した普(Za).[Za)

この発明は上記流球制作所の保護方法ない保 選紮置等の河頭長も解決する方法とその保護色 も提供することも目的としたものである。

実施細ーし、特許請求の範囲オー項に頂してオー国、オン関に基プッで説明する。

パイロット弁(4)、圧力計ストレーナー(6)、各種の小形弁(10) をうびに逆止弁(7)、子とパイロットパイプ(3) にて井谷(1)に連結構 国とパイロットパイプ(3) にて井谷(1)に連結構 国と大米制御井(11)を接続した管(2)、(2)との周囲を気が自在に連連するように断熱材をもつてり間接的に被覆し、対気と被覆 は、管(2)、(2)と 井谷(1)内を流れる水の熱により暖められるよむ 年谷(1)内を流れる水の熱により暖められるよむ 年谷(1)内を流れる水の熱により暖められるよむ 年谷(1)内を流れる水の熱により暖められるよい を対流している空気により 制御観覧 置いた たけ流している空気により 制御観覧 置いた に対流している空気により 制御観覧 置いた に対流しているで気により 制御観覧 置いた に対流しているで気により 制御観覧 置いた に がくロットパイプ(3)等と暖める保護方法。

作用効果としては 人 水制炉井川は外孔

との周囲を宝気が自在に連直するように換質ウレクシフオーム材をもつて管軸方向左方対鉄に形成した同形の2つの恵庁(12N,122N)の夫なの南教師を総合せ、その際に両接続した香(2N,124)の1郡と水制将井(11N)と内装し夫なの恵片(12N,122)に設けた矢部(13N)と(13N,124)と(13N,124)と(13N,125)と(13N,124)と(13N,125)と(13N,124)と(13N,125)と(13N,125)と

作用初果としては、1、水制御弁の保温更(版)は内外遮断が秀山た断熱材で形成されているので保湿効果は大きい。ロ、水制御弁の保温更(版)は軽量でかつ水制御弁(以)を内勢しながら同野の函院(20)(20)を衛合と函院(120)に取けが出まる。ハ、水制御弁の保温重(版)は特にその中の水制御弁(以)の制御観覧を置近したも配着のかりロットかりで(3)を完えない。 とにおりる場にした配着のかりロットかりで(3)を完えるが流で暖めることが出まる。ニ、水制御弁の保温面(例)の下部に内外に連ずら適宜のかさが入り(例)の映す(版)の映すの保温面(例)の下部に内外に連ずら適宜のか

能を他下させたり保温効果を思るくすることは **同面 n 简单 G . 說明** 

٠ · · ·

京施湖一3、特許請求《戴国才飞项才4项纪 数八法体制御书の保湿点をケに図なりしオ4周 に基プいて説明する

水川御井(1111)と該水期御井(1161)容統した音(24).(26)と の周囲を空気が回在に連連するように発泡エチ レン材をもつて管軸を境に上下に2分割の上部 **函片(196).了却函片(206)には夫な衝合せ爆綿すれる矣** 萨(13a,(13a)(14a),(14a),(15a),(15a) 钅設计,上部函片(19a)の天友に 口栓(230)が着脱する覗き孔(216)を施し、上記の上却 函片(19k)と下斜函片(20k)の制放卸 € 御金せ 観生時に 最下部中央に内外に連連する適宜の小孔(16b)がぬ さからようによ却亟片(196)と下評函片(206)とを衝合 せ短なて構成した水制御弁の保逸函(186).

作用効果は実施例-2と全く同じ効果を有す る他に、現る孔(心)が絶まれており、制御網整装置か 夏梭心調整等的極以容易に出来る効果も有する 要すれば実後綱-2の水制水弁の侏漫函(18a)の 楊側の正面却に覗き孔も設けることが出来る。。


才丨团记:青二楼线した流体刺柳并の保温方压 6 未不正面内部,才之团は为1团の側面内部、オ 3周は皇後綱一2の画氏の正面を示え 17 才习闻の背面内侧上示专 オ 5 周は. オ 3 図の 上面上示义 牙后团は牙子团の座面と示礼 牙 7团以才3团の侧面飞来孔 为8团以水制御井 の保湿色の側面を示ち、 タイ団は タる団をいし オワ関の出たを組まてた オオ同の 水制御井の保 湿色斜视状態上示方 才10团は.才9团入保湿色 2音に格绕した水制御升に設置した状態の内部 E未ず。 为月間は为10月の側面にまず。 第12月 は家被例一3のよ下部更片を橱合組立た水制御 并《保湿画《旋断しだ功舒を示え、 为日園は才 12回の側面と示す オ14回はオ12回オ13回で形 历した水制物井の保温息の斜視状態を示す。 1.···并标: 2···管 Za····普、 Za····普、 3····八0·1 ロットルイプ、30…ハウイロットルイプ、 4…ハ


イロット午、 4……かイロット弁 ち……圧力計 びいたか きも 6 ··· ストレーナー 66···ストレーナー.


7…连上共 70 … 连上书 8 ... = - FIV # 8 ... = ートル 年 9 … 4ケ煎 材 10 … 年 10 … 年 116…水制作种 124…应许 134… 安部 144…妄執 156…妄執 136…妄都 146…实知 156… 笑即,164一小礼。164…小礼。174… 青嵌着孔。174 犯用《保路函、196····上部函片、206···丁籽函片 216…現+孔, 226…按.


日日末レグラ軍 2月12日

特許出賴人 山崎 定芳










Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com -390-



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
	☐ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	FADED TEXT OR DRAWING
	BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.